



误差理论

物理量的测量

测量值：**175.0** **cm**

↓ ↓

测量数值 单位

直接测量和间接测量



- **误差：测量值与其真值之差。** $\Delta X = X - a$

什么是真值？

物理量在一定的条件下客观的真正大小，称为真值，通常用a表示。修正了系统误差后无数次测量值的平均值才等于真值，即

$$a = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

在实际应用中， n 不可能 $\rightarrow\infty$ ，真值也是未知的，
所以实际计算时，常以平均值作为真值的最佳估计值。

对物理量进行 n 次测量，得一组测量列 x_1, x_2, \dots, x_n .

测量列的平均值

$$\bar{x} = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \right)$$

对任何测量而言，测量误差是不可避免的。



系统误差

产生系统误差的可能原因

1. 测量仪器本身的缺陷。
2. 实验理论和方法的不完善。
3. 环境影响或没有在规定条件下使用仪器。
4. 实验人员读数时的习惯偏差。

已定系统误差可以修正，修正后为：

$$\text{实际值} = \text{示值} + \text{修正值}$$

随机误差

❖ 随机误差服从的统计分布规律，可对随机误差的大小和测量结果的可靠性作出合理的评价

随机误差引起测得值 x_i 分散性用
实验标准偏差 s 表征

$$s = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{(n - 1)}}$$

不确定度：（重点）

不确定度包含两个方面

- (1) 多次重复测量中用统计方法计算的**A类不确定度**，用 U_A 表示。
- (2) 用其它非统计方法估算的**B类不确定度**，例如仪器误差、未定系统误差的估值等，用 U_B 表示。

A类不确定度 U_A

合成不确定度 $U = \sqrt{U_A^2 + U_B^2}$ (单位)

B类不确定度 U_B

本课程取的误差在 $\pm U$ 之间的**置信概率**是**95%**

A类不确定度

$$U_A = S \times \frac{t}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{(n-1)}} \times \frac{t}{\sqrt{n}}$$

t 分布因子， n 为测量次数，置信概率 $P=0.95$

测量次数 n	2	3	4	5	6	7	8	9	10
t 因子的值	12.71	4.30	3.18	2.78	2.57	2.45	2.36	2.31	2.26
$\frac{t}{\sqrt{n}}$	8.99	2.48	1.59	1.24	1.05	0.93	0.84	0.77	0.72

B类不确定度 U_B 的估算

U_B 通常取仪器误差

仪器误差是指正确使用的情況下仪器示值的最大误差，通常用 Δ_{INS} 表示。

仪器误差通常在仪器上标注或者查阅使用说明






有效数字及其运算



有效数字的概念



$$21.7\text{mm}=0.0217\text{m}$$

1.有效数字定义:

由测量结果的**第一位非零数**起到**最后一位数字**止的全部数字统称为测量的有效数字。

$4.60\text{cm}=0.0460\text{m}\neq 4.600\text{cm}$; 有效数字为三位。

有效数字位数的多少与测量仪器的精度有关。



采用科学记数法.

科学记数法: $a \times 10^n$ (单位)

a 小数点前只取一位, 再乘以10的幂次。

测量结果的表达

$$X = \bar{X} \pm U$$

表达一个实验结果，既要给出真值的最佳估值，也要给出所测结果的误差范围。

1、单次直接测量的结果表示

$$N = N_{\text{测}} \pm U_B \text{ (单位)}$$

U_B 取一位或者两位有效数字，尾数只进不舍。

$N_{\text{测}}$ 修约与 U_B 末位对齐。

$$U = U_B = \Delta_{\text{INS}}$$



测量结果尾数的修约规则

- 根据GB8017-87规定的数值修约规则，测量结果尾数的修约原则是：**四舍六入五凑偶**。
- 即小于5者舍，大于5者入，等于5者把尾数凑成偶数。(5后非零则进1，5后全零凑成偶)



2、多次重复测量结果的表示

$$X = \bar{X} \pm U$$

$$U = \sqrt{U_A^2 + U_B^2}$$

$$U_A = S \times \frac{t}{\sqrt{n}} \quad S = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{(n-1)}}$$

$$U_B \approx \Delta_{INS} \quad U = \sqrt{\left(\frac{t}{\sqrt{n}} S\right)^2 + \Delta_{INS}^2}$$

U 取一位或者两位有效数字，尾数只进不舍。

\bar{X} 的最后一位应于 U 末位对齐。

用50分度的游标卡尺测量圆柱体直径6次，数据如下表。写出结果表达式。

次数	1	2	3	4	5	6
$d_i(\text{mm})$	19.78	19.80	19.72	19.78	19.74	19.76

解：

$$\bar{d} = \frac{\sum_{i=1}^6 d_i}{6} = 19.7633 \text{ mm} \quad U = \sqrt{\left(\frac{t}{\sqrt{n}} S\right)^2 + \Delta_{INS}^2}$$

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^6 (d_i - \bar{d})^2}{6 - 1}} = 0.0294 \text{ mm}$$

$$\Delta_{INS} = 0.02 \text{ mm}$$



不确定度

$$U = \sqrt{\left(\frac{t}{\sqrt{n}}s\right)^2 + \Delta_{INS}^2}$$

$$U = \sqrt{(0.0294 \times 1.05)^2 + 0.02^2}$$
$$\approx 0.0368 \text{ mm}$$

直径的测量结果

$$d = \bar{d} \pm U_d = (19.763 \pm 0.037) \text{ mm}$$


末位对齐

不确定度、相对不确定度和百分差

(1) 不确定度

不确定度反映了测量平均值偏离真值的可能范围，因而测量结果可以表示为

$$x = \bar{x} \pm u \quad (\text{单位}) \quad (P=P_a)$$

不确定度只取一至二位有效数字，修约时只进不舍
测量结果应依照“四舍六入五凑偶”修约到末位与
不确定度末位对齐。



(2) 测量结果的相对不确定度表示法

$$L_1=(170.00\pm 0.30)\text{ (cm)} \quad E_{r1}=0.18\%$$

$$L_2=(17.00\pm 0.30)\text{ (cm)} \quad E_{r1}=1.8\%$$

为全面评价测量结果的优劣,还应考虑被测量量大小,故引入相对不确定度, E_r 。

$$E_r = \frac{U}{\overline{N}} \times 100 \%$$

E_r 取一至二位有效数字。

(3) 百分差

如待测物理量有公认值或理论值，可用百分差来表示测量的优劣，的定义为：

$$E_0 = \frac{|N - N_0|}{N_0} \times 100 \%$$

百分差不表示测量结果的统计意义
其有效数字位数与 E_r 一样。



间接测量真值和误差的估算



一、间接测量量真值的估算

假设间接测量量 $N = f(x, y, z, \dots)$, 其中 x, y, z, \dots 为直接测量量

如果 $\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}, \dots$ 为直接测量量真值的最佳估值,
则间接测量量的最佳估值

$$\bar{N} = f(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}, \dots)$$

二、间接测量量不确定度的估算

$$dN = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz, \dots$$

不确定度的传递公式为：

N 的不确定度
$$U_N = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 U_x^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 U_y^2 + \dots}$$

N 的相对不确定度

$$E_r = \frac{U_N}{N} = \sqrt{\left(\frac{\partial \ln f}{\partial x}\right)^2 U_x^2 + \left(\frac{\partial \ln f}{\partial y}\right)^2 U_y^2 + \dots}$$

当函数 $f(x, y, \dots)$ 中各量间是乘除关系时，利用相对不确定度传递公式计算方便。

间接测量的结果表示

$$N = \bar{N} \pm u_N \quad (\text{单位})$$

$$\bar{N} = f(\bar{x}, \bar{y}, \dots)$$

u_N 只取一到二位有效数字，尾数只进不舍。

N 的最后一位应于 u_N 末位对齐。

例：用双臂电桥测量低电阻并计算金属材料电阻率的实验得到如下数据：

用千分尺测量铜棒直径数据为

次数	1	2	3	4	5
铜棒d (mm)	3.986	3.988	3.987	3.989	4.000

测量铜棒电阻数据如下： $R_1=R_2=10^4 (\Omega)$

金属	l(mm)	电流方向+/-	$R_s(\Omega)$	R (Ω)
铜	200	+	0.1	119.61
		-	0.1	119.21

计算铜棒电阻的公式

$$R_x = \frac{R_s R}{R_1}$$

计算铜棒电阻率的公式

$$\rho = \frac{\pi d^2 R_x}{4l}$$



$$\rho = \frac{\pi d^2 R_x}{4l} \quad U_N = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 U_x^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 U_y^2 + \dots}$$

$$E_r = \frac{U_N}{N} = \sqrt{\left(\frac{\partial \ln f}{\partial x}\right)^2 U_x^2 + \left(\frac{\partial \ln f}{\partial y}\right)^2 U_y^2 + \dots} \quad \frac{\partial \rho}{\partial d} = \frac{\pi d R_x}{2l}$$

$$\ln \rho = \ln \pi + 2 \ln d + \ln R_x - \ln l \quad \frac{\partial \ln \rho}{\partial d} = \frac{2}{d}$$

$$U_\rho = \bar{\rho} \cdot \sqrt{\left(\frac{U_{R_x}}{R_x}\right)^2 + 4\left(\frac{U_d}{d}\right)^2 + \left(\frac{U_l}{l}\right)^2}$$



★ 间接测量结果不确定度的计算过程分三步:

- 1、先求出各直接测量量 x, y, \dots 的不确定度 u_x, u_y, \dots ;
- 2、根据函数关系 $N=f(x,y,\dots)$, 求出N

写出 $\ln N$ 的全微分式 $\frac{dN}{N} = \frac{\partial \ln f}{\partial x} dx + \frac{\partial \ln f}{\partial y} dy + \dots$

- 3、利用传递公式计算N的相对不确定度

$$E_r = \frac{u_N}{N} = \sqrt{\left(\frac{\partial \ln f}{\partial x}\right)^2 u_x^2 + \left(\frac{\partial \ln f}{\partial y}\right)^2 u_y^2 + \dots}; \quad u_N = \bar{N} E_r$$



§ 1-6 数据处理的基本方法

一、列表法

列表记录和数据处理时，应注意

- 1、表格设计要**合理**，要**简单明了**，能**完整地**记录实验数据。物理量的排列应与测量顺序一致。
- 2、各标题栏中应注明所列**物理量的名称**、**符号和单位**（数据不要重复书写单位）。
- 3、表中**数据**要**正确反映测量的有效数字**。



- 4、提供与表格有关的说明和参数（表格名称、测量仪器规格、环境条件等），以利于对结果的复查。
- 5、表格中所列的主要是原始数据，重要的中间计算结果也可列入。

二.作图法

- 作图法就是通过图线将物理量之间的关系直观地表示出来的方法。
- 作好一张正确、实用、美观的图是实验技能训练中的一项基本功。
- 实验作图不是示意图，而是用图来表达实验中得到的物理量之间的定量关系，要反映测量的准确程度，必须满足一定的作图规则。



二、作图的基本规则

1、有完整列有数据的表格。

2、选用合适的坐标纸


➤作图必须用坐标纸。

➤根据需要选用合适种类和大小的坐标纸。

➤物理实验中常用的是直角坐标纸（毫米方格纸）。


3、确定坐标轴

- 习惯以横轴表示自变量，以纵轴表示因变量。
- 在轴的端部表明其所代表的物理量的名称符号及其单位。




$L(\text{cm})$

$F(\text{mg})$




4、合理确定坐标分度

- 应保证图上实验点的坐标读数的有效数字位数不损失。
- 容易读出图上实验点的坐标读数，用1、2、5进行分
- 坐标原点不一定零开始。




5、标出实验点

- 用削尖的铅笔以“+”、“×”、“⊙”等记号标实验
- 同一图上化几条图线时，每条图线要用不同的符号标记。




6、连接实验曲线

- 用直尺、曲线板等工具连线。
- 图线应**细而光滑**。
- 在连线时，尽可能通过较多的点，不在线上的各点应均匀分布在紧靠图线两侧。



7、图注和说明

● 在图纸的明显的位置写出图名和实验条件。



● 在直线选两个非实验点用不同的标号标出。

● 这两点应在实验范围内相距远一些。

劲度系数

$$K = \frac{(900 - 300) \times 9.794 \times 10^{-6}}{(10.62 - 6.51) \times 10^{-2}}$$

$$= 0.143 \text{ N/m}$$

直线图线的图解步骤：

1) 在所画直线上选取相距较远的两点，从图上读取其坐标值 (x_1, y_1) 、 (x_2, y_2) 。

设直线方程为：
$$y = a + bx$$

2) 求斜率 **b** ：

$$b = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

3) 求截距 **a** ：


$$a = \frac{x_2 y_1 - x_1 y_2}{x_2 - x_1}$$

■ 由于绘制图线有一定主观随意性，不需要计算结果的不确定度。

三、逐差法

- 逐差法是物理实验中常用的数据处理方法之一，常用于处理自变量等间距变化的数据。
- 逐差法就是把实验数据列成表格进行逐次项减，或分成高、低两组对应项相减。
- 前者可验证数据变化的规律。
- 后者可充分利用数据，减少测量误差。

■ 例如：求 ΔL 的平均值



$$\Delta \bar{L} = \frac{1}{7} [(L_1 - L_0) + (L_2 - L_1) + \cdots + (L_7 - L_6)]$$

$$= \frac{1}{7} (L_7 - L_0)$$

中间数据全没用，只有始末两个数据起作用。

这时应将数据分成 (L_7, L_6, L_5, L_4)
和 (L_3, L_2, L_1, L_0) 两组。

$$\bar{\Delta L} = \frac{1}{4} [(L_7 - L_3) + (L_6 - L_2) \cdots + (L_4 - L_0)]$$

这样就充分利用了数据，保持了多次测量的优点。



慕课堂绪论练习题解析

1.实验百分差的计算结果为 $E_0=0.1704\%$ ，修约之后的结果应该是（ ）

百分差修约规则：结果保留1到2位有效数字。当计算结果第1位有效数字大于等于5时，修约后结果保留1位有效数字，尾数只进不舍；当计算结果第1位有效数字小于5时，修约后结果保留2位有效数字，尾数只进不舍；

$$E_0=0.18\%$$



慕课堂绪论练习题解析

2.根据“四舍六入五凑偶”的修约规则，下列哪个一结果修约是正确的（ ）

•即小于5者舍，大于5者入，等于5者把尾数凑成偶数。
(5后非零则进1，5后全零凑成偶)

2.5053 保留3为有效数字： 2.50

0.08701 保留4为有效数字： 0.081

17.50501 保留4为有效数字： 17.51

8.65 保留2为有效数字： 8.7



慕课堂绪论练习题解析

3. 下列测量的结果中表达式正确的是 ()

- 修约规则：测量值末位对齐，四舍六入五凑偶；
- 不确定度，保留1到2位有效数字

$$M = (54.60 \pm 0.5) \text{ g}$$

$$L = (0.667 \pm 0.004) \text{ m}$$

$$T = (17.32 \pm 0.21) \text{ s}$$

$$R = (82.742 \pm 0.180) \Omega$$



慕课堂绪论练习题解析

5.某长度测量值为15.10 mm，所用仪器可能是（ ）

实验结果数据的有效数字到哪一位和仪器的精度有关

毫米尺

50分度游标卡尺

千分尺

20分度游标卡尺

10分度游标卡尺



慕课堂绪论练习题解析

4. 声速等于声波的频率乘以波长 $v = f \times \lambda$, 声波频率 $f = (3.0000 \pm 0.0020) \times 10^4 \text{ Hz}$, 声波波长 $\lambda = (1.1540 \pm 0.0030) \times 10^{-2} \text{ m}$, 下列声速结果表达式正确的是 ()

间接测量 $N=f(x,y,\dots)$ 不确定度的传递公式为:

不确定度

$$U_N = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 U_x^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 U_y^2 + \dots}$$

相对不确定度

$$E_r = \frac{U_N}{N} = \sqrt{\left(\frac{\partial \ln f}{\partial x}\right)^2 U_x^2 + \left(\frac{\partial \ln f}{\partial y}\right)^2 U_y^2 + \dots}$$